



Auf Grundlage der am 11. - 13.06.2018 durchgeführten
„Fachtechnischen Begutachtung durch die VPI“
wird das Fahrzeuginstandhaltungswerk

SZ – Vleka in tehnika d.o.o.
Center Ptuj
Osojnikova cesta 6

SI – 2250 Ptuj

zur Aufarbeitung von

- Radsätzen und Radsatzlagern (Zylinder- und Pendelrollenlager) in den Instandhaltungsstufen IL, IS 1, IS 2 und IS 3 mit den Möglichkeiten der mechanischen Bearbeitung von Radsatzwellen durch drehen in den Varianten 1, 2, 3 und 4 (entsprechend VPI 04, Anhang 13)

unter Verwendung des Kurzzeichens **Pt** (zur Kennzeichnung in Radsatzmarken) freigegeben.

Die Freigabe wird bis zum 31.07.2021 erteilt.

Das Instandhaltungswerk ist verpflichtet rechtzeitig die erneute fachtechnische Begutachtung bzw. die Verlängerung der Freigabe zu beantragen.

.....
(Leiter Technische Kommission - VPI)

.....
(Head of Maintenance Development-DB Cargo AG)